

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Mar-2014 14-Apr-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Señalizados _____

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A _____

c) Cruces de arroyos:
 N/A _____

2.- Estado de registro de válvulas:
 accesibles _____

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 3
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
 En este mes se termina con la protección para el tramo que cruza la autopista

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 SI _____

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 Cruce carretero con autopista Salamanca-Leon

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
 NO _____

b) Cambio de vegetación:
 NO _____

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014
Fecha de aprobación: 05-Jun-2014
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca