



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Apr-2014 14-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril:  
sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:  
n/a

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 3

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Los postes faltantes son el cruzamiento con la autopista, no se han colocado ya que no se ha terminado la obra

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
sin afectaciones,

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
sin afectaciones

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
ninguna.

b) Cambio de vegetación:  
ninguna.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09-Jul-2014

**Fecha de aprobación:** 13-Jul-2014

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca