



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Naturaltek S. A. de C. V. | PERIODO: | 15-May-2014 14-Jun-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Bernardo Ortega Vidal | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: n/a

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 3

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Esta pendiente la colocación de nuevos señalamientos

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
sin afectaciones,

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: ninguna.

b) Cambio de vegetación: ninguna.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 09-Jul-2014

Fecha de aprobación: 13-Jul-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca