



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Jun-2014 14-Jul-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: n/a

2.- Estado de registro de válvulas: en buen estado

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 3  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
se realiza patrullaje y se encuentra todo en orden.  
Esta pendiente la colocación de 3 postes  
Durante este periodo existe una construcción de invernaderos para cultivo, estos se encuentran fuera de DDV,

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: sin afectaciones,

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo: ninguna.

b) Cambio de vegetación: ninguna.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Jul-2014  
Fecha de aprobación: 13-Jul-2014  
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca