



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Jul-2014 14-Aug-2014 REV. 0
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Señalizado

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: no existen

2.- Estado de registro de válvulas: señalado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: no se encuentran alteraciones al DDV

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: no existen

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 15-Jan-2015
Fecha de aprobación: 19-Jan-2015
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca