



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Nov-2014 14-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
OK

b) Cruces de ferrocarril:
no existen

c) Cruces de arroyos:
no existen

2.- Estado de registro de válvulas:
en buenas condixiones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

existen obras cercanas para la colocación de tuberías de riego, se contacta al encargado de la obra, aun no se cruza con ducto de IGASAMEX,

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Jan-2015

Fecha de aprobación: 03-Feb-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca