



| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Naturaltek, S. A. de C. V. | PERIODO: | Enero 2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Bernardo Ortega Vidal | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Letreros | en buen estado |
| Pararrayos | en buenas condiciones |
| Sistema de tierras | en buenas condiciones |
| Bardas y puertas | se pintaron y lubricaron |
| Pintura de tubería | se eliminan puntos e corrosión |
| Paneles solares | No existen |
| Sopotería | en buen estado |
| Manómetros | nuevos |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | recarga |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 15/01/2013 |
| Proximo llenado | 30/01/2014 |

Observaciones:

se eliminan grafitis en barda perimetral, se eliminan puntos de corrosión y se lubrican bisagras y candados

Usuario: Megafrescos

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Letreros | nuevos |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | en buenas condiciones |
| Bardas y puertas | en buenas condiciones |
| Pintura de tubería | en buenas condiciones |
| Paneles solares | limpio y despejado (15 Volts) |
| Sopotería | ok |
| Manómetros | nuevos |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | recarga |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 16/01/2013 |
| Proximo llenado | 30/01/2014 |

Observaciones:

se coloco u tapon el purga de arranque, se limpia el area, y tuberia

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 31/01/2013 10:49:26a.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2013 11:30:18a.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares