



SISTEMA:	Naturaltek, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	señalizados
Pararrayos	dañados, el cable que los aterriza fue robado
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	no existen
Sopotería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	recarga
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	30/06/2013
Proximo llenado	30/06/2014
Observaciones:	

Usuario: Megafrescos

Revisión de instalaciones:

Letreros	en buenas condiciones
Pararrayos	no existen
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	limpios
Sopotería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	recarga
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	30/06/2013
Proximo llenado	30/06/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/07/2013 02:05:23p.m.
Fecha de aprobación: 05/07/2013 07:08:50p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez