



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Jul-2013 14-Oct-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Megafrescos

Revisión de instalaciones:

Letreros señalizados
 Pararrayos no existen
 Sistema de tierras en buen estado
 Bardas y puertas en buen estado, se lubrican
 Pintura de tubería en buen estado
 Paneles solares en buen estado
 Soportería en buen estado
 Manómetros en buen estado
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico recarga
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Jun 19 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jun 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros señalizados
 Pararrayos robados el cable que los aterriza
 Sistema de tierras en buenas condiciones
 Bardas y puertas en buenas condiciones
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares no existen
 Soportería en buen estado
 Manómetros en buen estado
 Área en general limpia



Extintores:

Estado físico recarga
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Jun 19 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jun 25 2014 12:00AM
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca