



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jan-2014 14-Apr-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1: PRV 101 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX

**TAG5: PRV201 Naturaltek S.A. de C.V.**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: 99 H 2" 11/8

**TAG2: PRV102 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX

**TAG6: PRV202 Naturaltek S.A. de C.V.**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: 99 H By pass

**TAG3: PRV103 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX Linea 2

**TAG4: PRV104 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: EZR 2x1 30% Piloto PRX linea 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 05-Jun-2014

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca