



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Apr-2014 14-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV 101 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX

TAG5: PRV201 Naturaltek S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: 99 H 2

TAG2: PRV102 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX

TAG6: PRV202 Naturaltek S.A. de C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: 99 H By pass

TAG3: PRV103 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX Linea 2

TAG4: PRV104 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: EZR 2x1 30% Piloto PRX linea 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014

Fecha de aprobación: 05-Jun-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca