



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

TAG: PR-0.01 interconexion
 Punto de ajuste: 500psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: lines 1 primer paso, pilote PRX 120 y 125

TAG: PR-0.02 interconexion
 Punto de ajuste: 90psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: linea 1 (sur) 2do paso, piloto PRX 120

TAG: PR-0.03 interconexion
 Punto de ajuste: 500psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: lines 2 (norte) 1er paso piloto PRX 120 y 125

TAG: PR-0.04 interconexion
 Punto de ajuste: 90psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: linea 2 2do paso. piloto PRX 120

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 07/05/2012 03:00:27p.m.
Fecha de aprobación: 07/05/2012 04:29:43p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares