



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PR-0.01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: PRIMER PASO DE REGULACION, PILOTO PRX
120 Y 125 (MONITOR)
2" 2X1 30% S/N 19356098

TAG: PR-1.2 MEGAFRESCOS
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: BY PASS, TIPO 99H 2" ORIFICIO 1 1/8
S/N 99-901

TAG: PR-0.02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SEGUNDO PASO LINEA 1 PILOTO PRX 120
S/N 19356100 2" 2X1 30%

TAG: PR-0.03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 PRIMER PASO DE REGULACION,
PILOTO PRX 120 Y 125 MONITOR
S/N 19356097
2" 2X1 30%

TAG: PR-0.04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 SEGUNDO PASO, PRX 120
S/N 19356099 2" 2X1 30%

TAG: PR-1.1 MEGAFRESCOS
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA PRINCIPAL
99H, 2" ORIFICIO 1/8 S/N 99-901

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 12:01:09p.m.
Fecha de aprobación: 05/07/2012 12:18:15p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares