



**IGASAMEX**

**REPORTE DE REPARACIONES**

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	<u>20/07/2012</u>	<u>RO-013</u>

**Ubicación:** caseta Megafrescos, despues de medicion

**Justificación (origen de la falla):**  
fuga en tapon de purga

**Procedimiento empleado:**  
bloqueo y ajuste

**Descripción general:**  
se secciona y purga de tramo, se retira el tapon y se cubre nuevamente con cinta sellante teflon

**Herramientas y equipos empleados:**  
Herramienta manual, y cinta teflon

**Nombre de la empresa contratista:** personal de IGASAMEX

**Evidencias fotográficas de reparación:**



**Observaciones:**  
se encontro una fuga durante la inspeccion, y se procede a la reparacion d ela misma, una ves reparada se comprueva que no existe fuga

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 20/07/2012 11:07:56a.m.  
**Fecha de aprobación:** 26/07/2012 04:58:14p.m.  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares