

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REVISIÓN DE RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Sistema: Naturaltek S. A. de C. V.			Period	lo: 15-Ene-2	2015 al 14-Abr-2015		REV. 0
Fecha: 07-Sep-2	2015		Ficha:	RO-AU-0	04-240-000-M3-19		RO-AU-04
SEGURIDAD OPERATIVA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONA							
Candado en válvula de venteo:		$\overline{\checkmark}$	1. Nomex				
2. Candado en	2. Candado en válvula de seguridad:			2. Casco de	seguridad	$\overline{\checkmark}$	
Candados rojos foliados en válvulas:				3. Orejeras	3	$\overline{\checkmark}$	
4. Plano actualizado del sistema:		\checkmark		4. Lentes		$\overline{\checkmark}$	
5. Sistema de tierras y pararrayos:		\checkmark	;	5. Chaleco re	eflejante	$\overline{\checkmark}$	
6. Puntos de ajuste de gasoducto (presión):		\checkmark	(6. Guantes	-	$\overline{\checkmark}$	
			-	7. Zapatos de	e seguridad		
SEGURIDAD FÍSICA				VEHÍCUI	LO		
1. Muros y/o m	. Muros y/o malla ciclónica en buen estado			1. Póliza de s	seguro	$\overline{\checkmark}$	
2. Candado de	2. Candado de seguridad en puerta de accesos		2	2. Tarjeta de	circulación	$\overline{\checkmark}$	
3. Extintores de	3. Extintores de PQS vigentes		;	3. Cables pa	sa corriente	$\overline{\checkmark}$	
4. Extintor acce	4. Extintor accesible y con señalética visible		4	4. Gato y her	ramientas	$\overline{\checkmark}$	
5. Concertina perimetral en buen estado		\checkmark	;	5. Reflejante	S	$\overline{\checkmark}$	
6. Cono de viento operando y en buen estado		\checkmark	(6. Caja de he	erramientas	$\overline{\checkmark}$	
			•	7. Llanta de i	refacción c/cadena	$\overline{\checkmark}$	
SEÑALIZACIÓN			8	3. Camper er	n buen estado		
Cuenta con rótulos de número de emergencias		$\overline{\checkmark}$	(9. Torreta			
Cuenta con letreros de NO FUMAR		☑		10. Sin Golpe	es / Daños	$\overline{\mathbf{V}}$	
Rombo de identificación de riesgos NFPA			•	11. Licencia	vigente operador	$\overline{\checkmark}$	
Letrero de acceso restringido				12. Botiquin en Vehiculo ☑			
Elifero de acceso restringido Fintura en buen estado		$\overline{\square}$		13. Placas: 14. Modelo:	mrv6368 2014		
DECUDENCE DADA ATENCION DE EMERCENCIAS					CIONES CENEDALE	0	
RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 1. Herramienta completa		$\overline{\checkmark}$	Г	OBSERVAC	CIONES GENERALE	<u> </u>	
Explosimetro verificado y disponible							
Refacciones de emergencias		<u> </u>					
Directorio de emergencias en celular		<u> </u>					
Planos actualizados		<u> </u>					
Manual de operación y mantenimiento		$\overline{\square}$					
7. Manuales de los equipos del sistema		$\overline{\checkmark}$					
8. Manual de SST y PPA actualizado del sistema		\checkmark					
Rev. No./ Resp. Descripción Fecha		For	cha de re	egistro: 07 S		ep-2015	
0/OUL	Formato nuevo Nov-11					ep-2015	
		Fecha de aprobac Elaborado Autorizado		_		Ortega Vidal	
				_	Mateo Guapo Cerca		
Página 1 de 1							