



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Jul-2015 06-Aug-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones 5 cruces

b) Cruces de ferrocarril:  
En excelentes condiciones 3 cruces

c) Cruces de arroyos:  
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:  
N/A.

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanales, prueba de sniff , operación normal durante el periodo. Se revisan trabajos en el DDV debido a las actividades de ampliación de la carretera que se estan realizando.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Aug-2015  
Fecha de aprobación: 05-Oct-2015  
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
Aprobado por: Hernán Arias Morales