



IGASAMEX


REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jun-2014 06-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correcta puerta y malla
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel de BH
Soportería	Correctos
Manómetros	Correctos
Área en general	En excelente condición



Extintores:

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014
Observaciones:	

EMR Operando adecuadamente, Se realizan recorridos en el DDV y toma de lecturas

Usuario: INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correcta puerta
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel de BH
Soportería	Correctos
Manómetros	Correctos
Área en general	En excelente condición



Extintores:

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014
Observaciones:	

Se toman lecturas continuas y se realizan celajes en el DDV

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Sep-2014

Fecha de aprobación: 02-Dec-2014

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Autorizado por: Hernán Arias Morales

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Jun-2014 06-Sep-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros Correctos
 Pararrayos Correctos
 Sistema de tierras Correctos
 Bardas y puertas Correctas
 Pintura de tubería Correcta
 Paneles solares Correctos
 Soportería Correctos
 Manómetros Correctos
 Área en general En excelente condición



Extintores:

Estado físico Correcto
 Nivel de presión Adecuado
 Fecha de llenado 04/12/2013
 Proximo llenado 04/12/2014
 Observaciones:

EMR Operando adecuadamente, Se realizan recorridos en el DDV y toma de lecturas

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18-Sep-2014
Fecha de aprobación: 02-Dec-2014
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Autorizado por: Hernán Arias Morales