

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Correctos  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras N/A  
 Bardas y puertas Correcta malla y puerta  
 Pintura de tubería Correcta  
 Paneles solares Correcto panel de BH  
 Soportería Correctos  
 Manómetros Correctos  
 Área en general En buen estado



**Extintores:**

Estado físico Correcto  
 Nivel de presión Adecuado  
 Fecha de llenado 2014-12-05  
 Proximo llenado 2015-12-05  
 Observaciones:

Toma de lecturas continuas y recorridos en el DDV.

**Usuario:** INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Correctos  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras N/A  
 Bardas y puertas Correcta puerta  
 Pintura de tubería Correcta  
 Paneles solares Correcto panel de BH  
 Soportería Correctos  
 Manómetros Correctos  
 Área en general En buen estado



**Extintores:**

Estado físico Correcto  
 Nivel de presión Adecuado  
 Fecha de llenado 2014-12-05  
 Proximo llenado 2015-12-05  
 Observaciones:

Toma de lecturas continuas

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 03-Dec-2014  
**Fecha de aprobación:** 09-Dec-2014  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Autorizado por:** Hernán Arias Morales

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Correctos  
 Pararrayos Correctos  
 Sistema de tierras Correctos  
 Bardas y puertas Correctas  
 Pintura de tubería Correcta  
 Paneles solares Correctos  
 Soportería Correctos  
 Manómetros Correctos  
 Área en general En buen estado



**Extintores:**

Estado físico Correcto  
 Nivel de presión Adecuado  
 Fecha de llenado 2014-12-05  
 Proximo llenado 2015-12-05  
 Observaciones:

**Recorridos continuos en el DDV**

| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 03-Dec-2014  
**Fecha de aprobación:** 09-Dec-2014  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Autorizado por:** Hernán Arias Morales