



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2015 06-Jun-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Entrada de linea 1

TAG2: PCV-02 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Entrada de linea 2

TAG3: PCV-03 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 94 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Salida de linea 1

TAG4: PCV-04 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 87 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: Salida de la linea 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015
 Fecha de aprobación: 05-Oct-2015
 Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
 Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2015 06-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV-01 DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

TAG6: PCV-02 DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 23 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Secundaria

TAG7: PCV-01 INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Linea Principal

TAG8: PCV-02 INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Lina de Bypass

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 05-Oct-2015

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales