



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Mar-2016 06-Jun-2016 REV. **0**  
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** RO-007


Equipo empleado: Fluke  
 Fecha de calibración: 12/05/2016 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: TDM-0-20808699-R1

**PERFIL DE POTENCIAL**


Numero: 1  
 Ubicación: Interconexión entrada  
 VCC-CSE (volts): -1.21  
 VCA-CSE (volts): 0.01  
 Observaciones: -----ok




Numero: 2  
 Ubicación: Interconexión intermedia  
 VCC-CSE (volts): -1.53  
 VCA-CSE (volts): 0.30  
 Observaciones: -----ok




Numero: 3  
 Ubicación: Interconexión salida  
 VCC-CSE (volts): -1.19  
 VCA-CSE (volts): 0.20  
 Observaciones: -----ok




Numero: 4  
 Ubicación: DART DE TIJUANA  
 VCC-CSE (volts): -1.49  
 VCA-CSE (volts): 0.40  
 Observaciones: -----ok



Numero: 5  
 Ubicación: INMERMEK  
 VCC-CSE (volts): -1.44  
 VCA-CSE (volts): 0.40  
 Observaciones: -----ok



Numero: 6  
 Ubicación: Galvanizadora California  
 VCC-CSE (volts): -1.48  
 VCA-CSE (volts): 0.20  
 Observaciones: -----ok



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Oct-2016  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
 Aprobado por: Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016 06-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexión	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Monoblock
Interconexión 1	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 1
Interconexión 2	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 2
Interconexión 3	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 3
Interconexión 4	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 4
Interconexión 5	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 5
Interconexión 6	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 6
Interconexión 7	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 7
Interconexión 8	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 8
Dart de Tijuana, S. de R. L. de C. V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 1
Dart de Tijuana, S. de R. L. de C. V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 2
Dart de Tijuana, S. de R. L. de C. V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 3
Dart de Tijuana, S. de R. L. de C. V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 4
Inmermek Galvanización, S. A. de C. V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 1
Inmermek Galvanización, S. A. de C. V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 2
Inmermek Galvanización, S. A. de C. V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 3
Inmermek Galvanización, S. A. de C. V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 4
Galvanizadora California, S.A.P.I. de C.V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 1
Galvanizadora California, S.A.P.I. de C.V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 2
Galvanizadora California, S.A.P.I. de C.V.	Aisla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 3

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b> 25-Oct-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>
			<b>Elaborado por:</b> Jesús Arnoldo Meráz Fernández
			<b>Aprobado por:</b> Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: <u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>		PERIODO: <u>07-Mar-2016 06-Jun-2016</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR: <u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>		FRECUENCIA: <u>TRIMESTRAL</u>	
Galvanizadora California, S.A.P.I. de C.V.	Aísla bien	OK	Operando adecuadamente Junta Micarta 4

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b> <u>25-Oct-2016</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	<b>Fecha de aprobación:</b> _____
			<b>Elaborado por:</b> <u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>
			<b>Aprobado por:</b> <u>Hernán Arias Morales</u>