



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>07-Dec-2013 06-Dec-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: ART DE TIJUANA S. de R.L. de C.\

Modelo: 95-70N13085

Punto de ajuste en placa: 36 psig

Punto de ajuste encontrado: 36 psig

Observaciones:

Valvula operando en excelentes condicic

---



---



Usuario: ERMEK GALVANIZACION S.A. DE

Modelo: 95-43H51V74U1T

Punto de ajuste en placa: 25 psig

Punto de ajuste encontrado: 25 psig

Observaciones:

Valvula operando en excelentes condicic

---



---



Usuario: Interconexión

Modelo: 91-68L11V1TV11

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 110 psig

Observaciones:

Valvula operando en excelentes condicic

---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 07-Dec-2013

Fecha de aprobación: 03-Dec-2014

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales