



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS**

**Sistema:** Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.  
**Estación:** [244-167] - Inmermek  
**Cliente:** INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.

**Periodo:** 07-Mar-2014 al 06-Jun-2014  
**Ficha:** RO-FI-01-244-167-M3-14  
**Fecha:** 04-Jun-2014

REV. 0  
RO-FI-01

**Tipo de Filtro:** Seco  
**Presión Diferencial (Plg H2O):** 0.00  
**Condicion Internos:** Buena  
**Cant. Aproximada de Condensados:** 0.00  
**Cant. Aproximada de Partículas Solidas:** 0.00  
**Descripción de la Falla:** Operando adecuadamente y sin novedad  
**Acciones Correctivas:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 23-Jun-2014  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Autorizado por:** Hernán Arias Morales