



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.

Periodo: 07-Dec-2013 al 06-Mar-2014

REV. 0

Estación: [244-167] - Inmermek

Ficha: RO-ME-03-244-167-M3-13

RO-ME-03

Cliente: INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.

Fecha: 04-Jun-2014

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Adecuado

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla: Operando adecuadamente

Acciones Correctivas:

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Autorizado por: Hernán Arias Morales