



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V. PERIODO: Noviembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: Visibles y en Buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: Visibles y en buen estado
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna al momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Av. Montes Urales


7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: No
- b) Cambio de vegetación: No

8.- Comentarios adicionales:

36 Postes de DDV. Se realizan 2 cruces de Servicio electrico, de 220 v. Sobre ducto de 8".
 1.- En el cadenamamiento 1+939.40. haciendo un sondeo y ubicando a la profund. de : 1.30 m. pasando el cruce a 1.40m por abajo del ducto.
 2.- En el cadenamamiento 2+126.40. Ubicandolo a 2.20 m. Pasando el cruce a 60 cm antes del ducto y a 1m por encima del mismo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26/11/2012 03:57:36p.m.

Fecha de aprobación: 24/12/2012 11:58:45a.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez