



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V. PERIODO: Abril 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Visibles y en estado

b) Cruces de ferrocarril: Visibles y en buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna al momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
En Av. Ing. Antonio Cortina



7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza direccional de parte de la Empresa CARSO para fibra. En cadenamamiento 0+020.00. Av. Ing. Antonio Cortina (En 2 acceso. de Flex&Gate).
 Ubicando lomo de ducto de 8" 1.70 mts. y pasando por abajo de este mismo a 3.00 mts.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/04/2013 03:55:31p.m.
 Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:55:23p.m.
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez