



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CASETA DE BAJA

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Soportería	CORRECTA Y AISLADA
Manómetros	4
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	10/01/2012
Proximo llenado	10/01/2013
Observaciones:	

Usuario: FLEX&GATE

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	16.9
Soportería	ADECUADAY AISLADA
Manómetros	4
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	ADECUADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/01/2012
Proximo llenado	10/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2012 01:03:39p.m.
Fecha de aprobación: 06/11/2012 08:50:02a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCINEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	2
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	CORRECTO
Paneles solares	16.4
Soportería	AISLADA
Manómetros	6
Área en general	LIMPIA Y EN BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	10/01/2012
Proximo llenado	10/01/2013
Observaciones:	

Usuario: SPRAYTEK

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	ADECUADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	17.1
Soportería	ADECUADA Y AISLADA
Manómetros	4
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	ADECUADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/01/2012
Proximo llenado	10/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2012 01:03:39p.m.
Fecha de aprobación: 06/11/2012 08:50:02a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: TOSTIRICAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	17.0
Sopotería	ADECUADA Y AISLADA
Manómetros	4
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	10/01/2012
Proximo llenado	10/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2012 01:03:39p.m.

Fecha de aprobación: 06/11/2012 08:50:02a.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez