



SISTEMA:	Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: FLEX&GATE

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18.0 V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADO
Manómetros	5
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/01/2013
Proximo llenado	10/01/2014
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	VISIBLES Y EN BUEN ESTADO
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	18.7
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	6
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/01/2013
Proximo llenado	10/01/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/10/2013 03:03:50p.m.

Fecha de aprobación: 10/12/2013 11:54:24a.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: SPRAYTEK

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Paneles solares	18 V
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	5
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/01/2013
Proximo llenado	10/01/2014
Observaciones:	

Usuario: TOSTIRICAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	17.5
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	5
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	10/01/2013
Proximo llenado	10/01/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/10/2013 03:03:50p.m.

Fecha de aprobación: 10/12/2013 11:54:24a.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez