IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.			de C.V. PERIODO	PERIODO: Abril 2012		REV. 0	
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos			FRECUE	NCIA: TRIM	MESTRAL	RO-006		
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-01-CB 92 psig No presenta	CASETA DE BA. Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	JA Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-02-FG 0 psig No presenta	28 Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	Si Correctos	
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones ENTRADA 300 REG EZR L1			Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones ENTRDA 90 REG EZR 2			
TAG: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-01-FG 20 psig No presenta	FLEX-N-GATE Placa de datos: Sello del piloto	Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-02-FG 18 psig No presenta	FLEX-N-GATE Placa de datos: Sello del piloto	Si Correctos	
control: Estado físico: Observaciones:	y regulador: Buenas condiciones ENTRDA 90 REG EZR L1			control: Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicio ENTRDA 90 REG EZR L2			
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-01-ST 30 psig No presenta	Sello del piloto y regulador:	Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-02-TR 28 psig No presenta	Sello del piloto y regulador:	Si Correctos	
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicior ENTRADA 90 REG EZR			Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicio ENTRDA 90 REG EZR L2			
TAG: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-01-TR 30 psig No presenta	TOSTIRICAS Placa de datos: Sello del piloto	Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-1 450 psig No presenta	INTERCONEXIC Placa de datos: Sello del piloto	Si Correctos	
control: Estado físico: Observaciones:	y regulador: Buenas condiciones ENTRDA 90 REG EZR L1			control: Estado fisico: Observaciones:	y regulador: Buenas condiciones PRESS DE OPER. 650 REG EZR. L1 1 PRIMER PASO			
TAG: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-02-CB 87 psig No presenta	CASETA DE BA. Placa de datos: Sello del piloto	JA Si Correctos	TAG: Punto de ajuste: Problemas de control:	PCV-2 450 psig No presenta	INTERCONXIO	Si Correctos	
control: y regulador: Estado físico: Buenas condiciones Observaciones: ENTRDA 300 REG EZR L2			Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones ENTRADA 650 REG EZR L2 1 PASO				
	Rev. No./ Resp. Descripción Fecha 0/OUL Formato nuevo Nov-11			Fecha de registro: 29/04/2012 07:29:26p.m		.m.		
			100-11	Fecha de aprobación:	30/04/2012 06:31:09p.m. Elioenai Cruz Berruecos			
				Elaborado por: Aprobado por:		Carlos Carranza Gutierrez		

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Consumidor		nidora Parque Opción, S	.A. de C.V. PERIODO:	Abril 2012	REV. 0
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos			s FRECUEN	CIA: TRIMESTRAL	RO-006
TAG: Punto de ajuste: Problemas de	PCV-3 310 psig No presenta	INTERCONEXION Placa de datos: Si Sello del piloto Correcto	os		
control:		y regulador:			
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicion ENTRADA 450 REG EZ L 2 1FR PASO				
TAG:	PCV-4	INTERCONEXION			
Punto de ajuste:	290 psig				
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto <u>Correcto</u> y regulador:	o <u>s</u>		
Estado fisico: Observaciones:	Buenas condicion ENTRADA 450 REG EZ L2 2PASO				
			_		
Rev. No./ Res	p. Descr	ripción Fecha	Fecha de registro:	29/04/2012 07:29:26	Sp.m.
0/OUL		to nuevo Nov-11		30/04/2012 06:31:09	
			Elaborado por:	Elioenai Cruz Berrue	
			Aprobado por:	Carlos Carranza Gutio	