



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Apr-2015 04-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-01-FG	Cliente:	FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Punto de ajuste:	20 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ok
Estado fisico:	ok		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.15655326,2		

TAG2:	PCV-02-FG	Cliente:	FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Punto de ajuste:	17 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR.15655326,2		

TAG3:	PCV-01-TR	Cliente:	TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.19867724,2x1		

TAG4:	PCV-02-TR	Cliente:	TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR.19867725,2x1		

TAG5:	PCV-01-ST	Cliente:	SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.19867726,2x1		

TAG6:	PCV-02-ST	Cliente:	SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR.19867727,2x1		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Feb-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Apr-2015 04-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	PCV-01-FR	Cliente:	FERRERO DE MÉXICO
Punto de ajuste:	58 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,99 HP.20798511,SIZE 2 IN, 1 1/8		

TAG8:	PCV-01-FR	Cliente:	FERRERO DE MÉXICO
Punto de ajuste:	58 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 Segundo Paso de regulación,99 HP.20798510,SIZE 2 IN, 1 1/8		

TAG9:	PCV-01-GL	Cliente:	GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,627 15-40 PSI 3/8		

TAG10:	PCV-02-GL	Cliente:	GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 Segundo Paso de regulación,627 15-40 PSI 3/8		

TAG11:	PCV-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	450 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No 1 primer paso EZR No.Ser. 15655321,2		

TAG12:	PCV-02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	450 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser. 15655324,2		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Feb-2016
 Fecha de aprobación: 10-Mar-2016
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Apr-2015 04-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13:	PCV-03	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No 2 Primer paso EZR No.Ser. 15655322,2		

TAG14:	PCV-04	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser. 15655323,2		

TAG15:	PCV-01-CB	Cliente:	CASETA BAJA
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 de regulación EZR No. Ser: 18529878,2		

TAG16:	PCV-02-CB	Cliente:	CASETA BAJA
Punto de ajuste:	85 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 de regulación EZR No. Ser: 46978,2		

TAG17:	PCV-01-EX	Cliente:	Extrusiones Metálicas,S.A. de C.V.
Punto de ajuste:	0 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 de regulación EZR 2X1 No. Ser: L1:R00348811		

TAG18:	PCV-02-EX	Cliente:	Extrusiones Metálicas,S.A. de C.V.
Punto de ajuste:	0 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 de regulación EZR 2X1 No. Ser: L2:R00348812		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Feb-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez