



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PCV-01-CB CASETA DE BAJA  
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 de regulación EZR No. Ser: 18529878,2"30% PRX 120

**TAG:** PCV-02-FG FLEX - N - GATE  
 Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación EZR 15655326,2"60%PRX 120

**TAG:** PCV-02-CB CASETA DE BAJA  
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 de regulación EZR No. Ser: 46978,2"30% PRX 120

**TAG:** PCV-02-GL GUALA  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,627 15-40 PSI 3/8" SER: R000139385

**TAG:** PCV-02-FR FERRERO  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,99 HP 20798510,SIZE 2 IN, 1 1/8"

**TAG:** PCV-01-GL GUALA  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,627 15-40 PSI 3/8" SER: R000139384

**TAG:** PCV-01-FR FERRERO  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,99 HP 20798511,SIZE 2 IN, 1 1/8" 58 psi

**TAG:** PCV-01 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No 1 primer paso EZR No.Ser. 15655321,2"30% PRX

**TAG:** PCV-01-FG FLEX - N - GATE  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR 15655326,2"60%PRX 120 20 psi

**TAG:** PCV-02 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser. 15655324,2"30% PRX 450

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13/01/2014 02:11:57p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 09:47:41a.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PCV-03 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea No 2 Primer paso EZR No.Ser. 15655322,2"30% PRX

**TAG:** PCV-02-TR Tostiricas

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR 19867725,2x1"100%PRX 120

**TAG:** PCV-04 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser. 15655323,2" 30% PRX 300

**TAG:** PCV-02-ST Spray Tek

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR 19867727,2x1"30%PRX 120

**TAG:** PCV-01-ST Spray Tek

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR 19867726,2x1"30%PRX 120

**TAG:** PCV-01-TR Tostiricas

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR 19867724,2x1"100%PRX 120

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13/01/2014 02:11:57p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 09:47:41a.m.

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez