IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.	V. PERIODO:	: <u>05-Jul-2015</u> 04-Jan-2016	REV. 0
LENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUEN	ICIA: SEMESTRAL	RO-007
Equipo empleado: Fecha de calibración: Certificado de calibración:	fluke 20/06/2015 12:00:00a.m.			
octanicado de canbración.	36355	POTENCIAL		
	PERFIL DE	POTENCIAL		
Rev. No./ Resp.	Descripción Fecha Formato nuevo Nov-11	Fecha de registro:	12-Jan-2016	
	Fe	cha de aprobación:	19-Jan-2016	
		Elaborado por:	Elioenai Cruz Berruecos	
		Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez	

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

IGASAMEX

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO: 05-Ju	ıl-2015 04-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

ENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007
Numero: 1 Ubicación: ANTES DE ENTRAR INTERCONEXION VCC-CSE (volts): -1.2 VCA-CSE (volts): 0.8 Observaciones:	24	Numero: 2 Ubicación: SALIENDO DE LA INTERCONEXION VCC-CSE (volts): -1.24 VCA-CSE (volts): 0.90 Observaciones:		
Numero: 3 Ubicación: ANTES DE CRUZAF CARRETERA VCC-CSE (volts): -1. VCA-CSE (volts): 0.8 Observaciones:	13	Numero: 4 Ubicación: ANTES DE ENTRAR A PARQUE OPCION VCC-CSE (volts): -1.39 VCA-CSE (volts): 1.00 Observaciones:		
Numero: 5 Ubicación: TOSTIRICAS VCC-CSE (volts): -1.4 VCA-CSE (volts): 0.9 Observaciones:		Numero:6		
Numero: 7 Ubicación: FERRERO VCC-CSE (volts): -1.4 VCA-CSE (volts): 0.0 Observaciones:	- 1919	Numero: 8 Ubicación: GUALA VCC-CSE (volts): -1.42 VCA-CSE (volts): 1.00 Observaciones:		
Numero: 9 Ubicación: Tubo de acero cruza las vias 0+106.09 VCC-CSE (volts): -1.3 VCA-CSE (volts): 0.6 Observaciones: -Linea de Extrussiones	39	Numero:10		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	12-Jan-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	19-Jan-2016
		1] Elaborado por:	Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por:

Carlos Carranza Gutierrez

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

IGASAMEX

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO: 05-Ju	ıl-2015 04-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	_ FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 11
Ubicación: Antes de Cruzar las vias
1+234.60
VCC-CSE (volts): -1.41
VCA-CSE (volts): 0.30
Observaciones:
Linea de Extrussiones-----

 Numero:
 12

 Ubicación:
 Despues de cruzar vias

 1+260.30

 VCC-CSE (volts):
 -1.41

 VCA-CSE (volts):
 0.50

 Observaciones:
 Linea de Extrussiones



 Numero:
 13

 Ubicación:
 Despues de cruzar vias

 1+260.30
 VCC-CSE (volts):

 VCA-CSE (volts):
 -1.46

 VCA-CSE (volts):
 0.40

 Observaciones:
 Linea de Extrussiones



CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
CASETA DE BAJA	ОК	N/A	AISLA BIEN
FERRERO	ОК	N/A	AISLA BIEN
FLEX&GATE	ok	N/A	Aisla bien
GUALA	ok	N/A	Aisla bien
INTERCONEXION	ok	N/A	TUBO DE ACERO DE 8" HASTA CASETA DE BAJA
SPARYTEK	ok	N/A	Aisla bien
TOSTIRICAS	ok	N/A	Aisla bien
EXTRUSSIONES	ok	N/A	Aisla bien

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL_	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Jan-2016

Fecha de aprobación: 19-Jan-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez