



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2012 04-Jan-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: PCV-01 INTERCONEXION

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:
Orificios Buen estado Resortes Correctos
Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas Ninguno
Resortes Correctos

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
Punto de ajuste 450 psig

Simulaciones de flujo Nulo Arranque Bueno

Observaciones: línea No 1 primer paso EZR No.Ser. 15655321,2"30% PRX 450



TAG: PCV-02 INTERCONEXION

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:
Orificios Buen estado Resortes Correctos
Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas Ninguno
Resortes Correctos

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
Punto de ajuste 450 psig

Simulaciones de flujo Nulo Arranque Bueno

Observaciones: línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser. 15655324,2"30% PRX 450



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Feb-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2012 04-Jan-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: PCV-03 Interconexion

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:
Orificios Buen estado Resortes Correctos

Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas Ninguno
Resortes Correctos

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
Punto de ajuste 300 psig

Simulaciones de flujo Nulo Arranque Bueno

Observaciones: línea No 2 Primer paso EZR No.Ser. 15655322,2"30% PRX 300



TAG: PCV-04 Interconexion

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:
Orificios Buen estado Resortes Correctos

Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas Ninguno
Resortes Correctos

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
Punto de ajuste 295 psig

Simulaciones de flujo Nulo Arranque Bueno

Observaciones: línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser. 15655323,2"30% PRX 300



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Feb-2015

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez