



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.</u> | PERIODO: | <u>05-Jan-2015 04-Jan-2016</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Elioenai Cruz Berruecos</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | RO-011 |

Usuario: Extrusiones metalicas, S:A de C.V


Modelo: 91-71M11V1GU1T mercer

Punto de ajuste en placa: 67 psig

Punto de ajuste encontrado: 65 psig

Observaciones:

1073739 4" Brida # 300"



Usuario: Ferrero de México, S.A. de C.V.

Modelo: 91-52j51v78u1t MERCER

Punto de ajuste en placa: 68 psig

Punto de ajuste encontrado: 66 psig

Observaciones:

SER:816532 2



Usuario: Flex - N - Gate México, S. de R.L. de C.V.

Modelo: Mercer 9562L11085

Punto de ajuste en placa: 26 psig

Punto de ajuste encontrado: 25 psig

Observaciones:

SER: 90881 3x4 Bridada Piloteada modi



Usuario: GUALA

Modelo: PN-9143F51V06U1T MERCE

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 39 psig

Observaciones:

Ser: 906826 2



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 05-Jan-2015

Fecha de aprobación: 01-Feb-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.</u> | PERIODO: | <u>05-Jan-2015 04-Jan-2016</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Elioenai Cruz Berruecos</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | RO-011 |

Usuario: Interconexion

Modelo: Mercer 955221107S

Punto de ajuste en placa: 450 psig

Punto de ajuste encontrado: 448 psig

Observaciones:

SER:90882 2x3 Bridada Pilotiada Modul



Usuario: null


Modelo: 9570P11075 MERCER

Punto de ajuste en placa: 105 psig

Punto de ajuste encontrado: 98 psig

Observaciones:

el sizeo empieza desde 98 psi y abre a



Usuario: Spray - Tek Mexicana, S.A. de C.V.

Modelo: 91-34h51v74u1t

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 37 psig

Observaciones:

SER:661900 11/2x2 Roscada Auto-oper



Usuario: Tostiricas Nieto, S.A de C.V.

Modelo: Mercer 91-51J11V76U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 36 psig

Observaciones:

SER:1259 2



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 05-Jan-2015

Fecha de aprobación: 01-Feb-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez