



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	UMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I.I	PERIODO:	28-May-2014 27-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
correctos

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

COVITEY CONTINUA CON LA OBRA DE LA CARRETERA LATERAL EN EL ANILLO PERIFERICO, SE CONTINUA CON LA SUPERVICION DE CAMPO

9.- Evidencias:



5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

SI

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

si

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014

Fecha de aprobación: 05-Jun-2014

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Guillermo Hernandez