IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	UMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I [	PERIODO:	28-Jul-2016 27-Aug-2016	**REV. 0**
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	MENSUAL	**RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en

a) Cruces carreteros:

CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril:

N/A.

c) Cruces de arroyos:

N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	22-Sep-2016
Fecha de aprobación:	27-Sep-2016
Elaborado por:	Alejandro Tolentino Reyes
Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez