



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: CONSUMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I DE	Periodo: 28-May-2015 al 27-May-2016	REV. 0
Fecha: 26-Sep-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-278-000-A1-25
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Honeywell Lumidor Impact Pro		Fecha Calibración: 09-JUL-2016	No. Serie: ZEL0809834				
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	INTERCONEXION	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	USUARIO OLEOFINOS	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	USUARIO CAMPI ALIMENTOS	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Sep-2016  
Fecha de aprobación: 27-Sep-2016  
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes  
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez