




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: CONSUMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I DE	Periodo: 28-May-2015 al 27-May-2016	REV. 0
Fecha: 25-Sep-2015	Precio Gas: 2.00	Ficha: RO-DF-02-278-000-A1-3
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: BACHARACH			Fecha Calibración: 08-09-15	No. Serie: KS1018			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	INTERCONEXION	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	INTERCONEXION	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	USUARIO OLEOFINOS	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	USUARIO OLEOFINOS	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	USUARIO CAMPI CHINAMECA	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
6	USUARIO CAMPI CHINAMECA	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Sep-2015
Fecha de aprobación: 30-Sep-2015
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez