



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	<u>Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V</u>	PERIODO:	<u>15-Feb-2014</u>	<u>14-May-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		RO-003

Usuario: MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En buenas condiciones</u>
Pararrayos	<u>En buenas condiciones</u>
Sistema de tierras	<u>En buenas condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>En buenas condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En buenas condiciones</u>
Paneles solares	<u>no existen</u>
Soportería	<u>en buen estado</u>
Manómetros	<u>en buenas condiciones</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



Extintores:

Estado físico	<u>en buen estado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2013-05-21</u>
Proximo llenado	<u>2014-05-20</u>
Observaciones:	

la caseta se encuentran en buenas condiciones

Usuario: MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>en buen estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>en buen estado</u>
Bardas y puertas	<u>en buen estado</u>
Pintura de tubería	<u>en buen estado</u>
Paneles solares	<u>en buen estado</u>
Soportería	<u>en buen estado</u>
Manómetros	<u>en buen estado</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



Extintores:

Estado físico	<u>nuevos</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2013-05-31</u>
Proximo llenado	<u>2014-05-31</u>
Observaciones:	

la caseta se encuentran en buenas condiciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro:	<u>13-Jan-2015</u>
Fecha de aprobación:	<u>19-Jan-2015</u>
Elaborado por:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>
Autorizado por:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>