



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	<u>Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V</u>	PERIODO:	<u>15-Aug-2014</u>	<u>14-Nov-2014</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-003</b>
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>correctos</u>
Pararrayos	<u>En buenas condiciones</u>
Sistema de tierras	<u>en buenas condiciones</u>
Bardas y puertas	<u>en buen estado</u>
Pintura de tubería	<u>correcta</u>
Paneles solares	<u>N/A</u>
Soportería	<u>en buen estado</u>
Manómetros	<u>En buenas condiciones</u>
Área en general	<u>Limpia</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2014-06-01</u>
Proximo llenado	<u>2015-06-01</u>
Observaciones:	

**Usuario:** Mazda Usuario

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>señalizado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>en buen estado</u>
Bardas y puertas	<u>en buen estado</u>
Pintura de tubería	<u>en buen estado</u>
Paneles solares	<u>limpios</u>
Soportería	<u>en buen estado</u>
Manómetros	<u>en buen estado</u>
Área en general	<u>limpia y despejada</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>recargado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>2014-06-01</u>
Proximo llenado	<u>2015-06-01</u>
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 14-Jan-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Jan-2015

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca