

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V. PERIODO: 15-Nov-2014 14-Feb-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros señalizado
 Pararrayos en buen estado
 Sistema de tierras en buen estado
 Bardas y puertas se pintan bardas
 Pintura de tubería en buen estado
 Paneles solares N/A
 Soportería en buen estado
 Manómetros en buen estado
 Área en general limpia



Extintores:

Estado físico recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-06-01
 Proximo llenado 2015-06-01
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Usuario: Mazda Usuario

Revisión de instalaciones:

Letreros señalizados
 Pararrayos n/A
 Sistema de tierras en buen estado
 Bardas y puertas en buen estado
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares limpios
 Soportería en buen estado
 Manómetros en buenas condiciones
 Área en general limpia



Extintores:

Estado físico recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-06-01
 Proximo llenado 2015-06-01
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14-Jan-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca