



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V</u>	PERIODO:	<u>15-Nov-2014 14-Feb-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG1: PRV 0.01 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 430 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: ADECUADO (UNIDADES EI)

Estado fisico: EN BUENAS CONDICIONES

Observaciones: EZR 2x1 1er paso linea 1 (Norte)

---



---

**TAG2: PRV 0.02 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 430 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: ADECUADO

Estado fisico: EN BUENAS CONDICIONES

Observaciones: EZR 2x1 linea 2 1er paso (Sur)

---



---

**TAG3: PRV 0.03 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 320 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: ADECUADO

Estado fisico: EN BUENAS CONDICIONES

Observaciones: EZR 2x1 linea 1 2do paso

---



---

**TAG4: PRV 0.04 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 320 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: ADECUADO

Estado fisico: EN BUENAS CONDICIONES

Observaciones: EZR 2x1 Linea 2 2do paso

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 14-Jan-2015

**Fecha de aprobación:** 03-Feb-2015

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V PERIODO: 15-Nov-2014 14-Feb-2015

**REV. 0**

LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**RO-006**

**TAG5:** PRV 1.01 Mazda Usuario

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Ok

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Adecuado

Estado fisico: En buen estado

Observaciones: EZR 2 linea superior (PSI)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG6:** PRV 1.02 Mazda Usuario

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: no presenta Sello del piloto y regulador: Adecuado

Estado fisico: En buen estado

Observaciones: EZR 2" linea inferior (PSI)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Jan-2015

Fecha de aprobación: 03-Feb-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca