



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V.	PERIODO:	15-Feb-2015	14-Feb-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	ANUAL		RO-010

**TAG:** 1 interconexion 1er paso linea 1

**Modelo:** EZR 2x1

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios 2x1 Resortes gris

Desgaste en partes metálicas no

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas no  
Resortes aluminio

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** si

**Verificación de:**  
Fugas no existen Sello ok  
Punto de ajuste 0 psig  
Simulaciones de flujo si Arranque ok

Observaciones: en buenas condiciones



**TAG:** 2 interconexion 2do paso linea 1

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios 2x1 Resortes gris

Desgaste en partes metálicas no

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas no  
Resortes aluminio

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** \_\_\_\_\_

**Verificación de:**  
Fugas no Sello ok  
Punto de ajuste 0 psig  
Simulaciones de flujo si Arranque ok

Observaciones: en buenas condiciones



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 14-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 15-Mar-2016

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca





IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V. PERIODO: 15-Feb-2015 14-Feb-2016 REV. 0  
LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: ANUAL RO-010

TAG: 1 mazda usuario  
Modelo: EZR  
Condiciones del cuerpo:  
Orificios 2 Resortes verde  
Desgaste en partes metálicas no  
Condiciones del piloto:  
Desgaste en partes metálicas no  
Resortes azul  
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: si  
Verificación de:  
Fugas no Sello ok  
Punto de ajuste 0 psig  
Simulaciones de flujo si Arranque ok  
Observaciones: en buenas condiciones



TAG: 2 mazda usuario  
Modelo: EZR  
Condiciones del cuerpo:  
Orificios 2 Resortes verde  
Desgaste en partes metálicas no  
Condiciones del piloto:  
Desgaste en partes metálicas no  
Resortes azul  
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: si  
Verificación de:  
Fugas no Sello ok  
Punto de ajuste 0 psig  
Simulaciones de flujo si Arranque ok  
Observaciones: en buenas condiciones



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Mar-2016  
Fecha de aprobación: 15-Mar-2016  
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez  
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca