



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V.	Periodo: 15-Feb-2014 al 14-Feb-2015	REV. 0
Fecha: 10-Mar-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-290-000-A1-2
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Bacharach Hunter LV 1001			Fecha Calibración: 26-May-14	No. Serie: LV 1001			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Purga de filtro	Uniones Bridas o Roscadas	10,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	22.00	0.00
2	tapon filtro Y	Uniones Bridas o Roscadas	8,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	18.00	0.00
3	purga filtro Y	Uniones Bridas o Roscadas	5,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	11.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>51.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Mar-2015  
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015  
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca