



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V.	Periodo: 15-Feb-2015 al 14-Feb-2016	REV. 0
Fecha: 16-Mar-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-290-000-A1-25
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Sewrin Extec PM4 Fecha Calibración: 20 marzo 2015 No. Serie: 0601102222407.13

Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Interconexion	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
2	Caseta Clinete	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Mar-2016
Fecha de aprobación: 16-Mar-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca