



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Salamanca PERIODO: 08-Sep-2013 07-Oct-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

n/a

b) Cruces de ferrocarril:

n/a

c) Cruces de arroyos:

n/a

2.- Estado de registro de válvulas:

ok

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro:

10-Jun-2014

Fecha de aprobación:

18-Jun-2014

Elaborado por:

Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por:

Mateo Guapo Cerca