IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural de Salamanca PERIODO: 08-Jul-2014 07-Oct-2014 REV. 0 03

LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-00
Usuario: Gas Nat	ural de Salamanca			
Revisión de instalaci	ones:			
Letreros	En Buen Estado			-3
Pararrayos	en buen estado			
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones			
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	mlm
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones			22 100
Paneles solares	N/A		## Description of the second	
Soportería	En Buenas Condiciones		IGASAMEX www.igasamex.com.mx	
Manómetros	En Buenas Condiciones		SISTEMA TOAS NATURAL DE SALAMANCA" EMERGENCIA:	
Área en general	limpia y despejada		01(800) 800-59-59	
Extintores:				
Estado físico	Recargado			A STATE OF THE STA
Nivel de presión	normal	_		7,
Fecha de llenado	2014-06-01			
Proximo Ilenado	2015-06-01			
Capacidad:	6			

Usuario: DN

OK

Observaciones:

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado N/A Pararrayos Sistema de tierras En Buenas Condiciones Bardas y puertas En Buenas Condiciones Pintura de tubería En Buenas Condiciones Paneles solares En Buenas Condiciones Soportería En Buenas Condiciones Manómetros En Buenas Condiciones Área en general limpia y despejada **Extintores:**



<u>OK</u>

Estado físico Recargado Nivel de presión normal Fecha de llenado 2014-06-01 Proximo llenado 2015-05-01 Capacidad: Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

23-Apr-2015 Fecha de registro:

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

> Bernardo Ortega Vidal Elaborado por:

Autorizadopor: Mateo Guapo Cerca

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

PERIODO: 08-Jul-2014 SISTEMA: Gas Natural de Salamanca 07-Oct-2014 REV. 0

LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003
Usuario: Ytex				
Revisión de instalaci	iones:			
Letreros	En Buen Estado			
Pararrayos	N/A	**		
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones			
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones	YA.		
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones			0000000
Paneles solares	En Buenas Condiciones			
Soportería	En Buenas Condiciones	H)	200 z Ø 200 z	
Manómetros	En Buenas Condiciones			
Área en general	limpia y despejada			
Extintores:				
Estado físico	Recargado			and the same
Nivel de presión	normal	A 2		
Fecha de llenado	2014-06-01			
Proximo llenado	2015-05-01			
Capacidad:	6			
Observaciones:				
<u>OK</u>				

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 23-Apr-2015

Fecha de aprobación:

25-Jun-2015

Elaborado por:

Bernardo Ortega Vidal

Autorizadopor:

Mateo Guapo Cerca