IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	**HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.**	PERIODO:	**Agosto 2013**	**REV. 0**
LLENADO POR:	**Jésus Baldenegro Ayala**	FRECUENCIA:	**MENSUAL**	**RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en

a) Cruces carreteros:

Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:

Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición original.

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

Normal.

b) Cambio de vegetación:

Normal.

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas, prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	04/09/2013 12:43:49a.m.
Fecha de aprobación:	04/09/2013 04:27:13p.m.
Elaborado por:	Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández