



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Feb-2016 05-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:  
Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A.

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Recorridos diarios en Derecho de via, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión , Carga de calidad de gas dia 8 de febrero 2016, sincronización de relojs Equipos , prueba de sniff , condición de operación normal en periodo.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández