



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Apr-2016 05-May-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

Cruce Km 0 + 240 en condición normal.

b) Cruces de ferrocarril:

Cruce de vía ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:

N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de vía, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión, carga de calidad de gas día 8 de abril 2016, sincronización de relojes Equipos BH, SP350, Micro corrector, prueba de sniff, condición de operación normal en periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

01-Jun-2016

Fecha de aprobación:

03-Jun-2016

Elaborado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández