

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Jun-2013 05-Sep-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Interconexion Hyundai.

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado.
 Pararrayos En buen estado.
 Sistema de tierras Condición adecuada.
 Bardas y puertas Buena condición.
 Pintura de tubería Buena condición.
 Paneles solares Voltaje normal.
 Soportería Correcta.
 Manómetros Correctos.
 Área en general En buen estado.



Extintores:

Estado físico Buena condición
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 24/04/2013 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 24/04/2014 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Sistema con tres meses en operación.

Usuario: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros Buena condición.
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras Condición adecuada.
 Bardas y puertas Buena condición.
 Pintura de tubería Buena condición.
 Paneles solares Voltaje normal pannel del BH.
 Soportería Correcta.
 Manómetros Correctos.
 Área en general En buena condición.



Extintores:

Estado físico Buena condición
 Nivel de presión Normal.
 Fecha de llenado 12/04/2013 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 12/04/2014 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Sistema con tres meses de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizadopor: _____

 Jésus Baldenegro Ayala

 Jesús Arnoldo Meráz Fernández